
Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Miele

Átalakítási és szerelési útmutató

M.-Nr. 11819260


hu	Montageanweisung Connector-Box APDR001 an PDR510, PDR910	**hu**	Szerelési útmutató: APDR001 Connector Box PDR510, PDR910 gépekhez	**cs**	Montážní návod připojovacího boxu APDR001 na PDR510, PDR910
da	Monteringsanvisning connector-box APDR001 på PDR510, PDR910	**el**	Οδηγίες τοποθέτησης του Connector-Box APDR001 στο PDR510, PDR910	**es**	Instrucciones de montaje Connector-Box APDR 001 en PDR 510, PDR 910
fr	Instructions de montage Connector-Box APDR001 sur PDR510, PDR910	**it**	Istruzioni di montaggio Box Connector APDR001 su PDR510, PDR910	**nl**	Montage-instructie connectorbox APDR001 op PDR510, PDR910
pl	Instrukcja montażu skrzynki przyłączeniowej APDR001 do PDR510, PDR910	**pt**	Instruções de montagem para Connector Box APDR001 em PDR510, PDR910	**ru**	Инструкция по монтажу коммуникационной коробки APDR001 к PDR510, PDR910
sv	Monteringsanvisning Connector Box APDR001 för PDR510, PDR910				



1

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.


Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.




2

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.



3



4

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

hu

Szerelési útmutató: APDR001 Connector Box PDR510, PDR910 gépekhez

Mellékelt alkatrészek

No.	Anyagszám	Megnevezés
1		Connector Box
1		Tartólemez
4		Hengeres fejű csavar M4x16
4		Hatlapú anya M4
4		Alátét B4.3
4		Domborított fejű csavar M4 x 12,5
5		

Veszély szakszerűtlen szerviz- és javítási munka miatt

FIGYELMEZTETÉS

⚠ Veszély szakszerűtlen szerviz- és javítási munka miatt.

Szakszerűtlenül végzett szerviz- és javítási munka súlyos kárt, sérülést, sőt halált is okozhat.

- Szerviz- és javítási munkát csak megfelelő szakképzettséggel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező villanyszerelő végezhet.
- Minden vonatkozó biztonsági előírást figyelembe kell venni.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Először olvassa el a Miele szervizdokumentációt, csak utána kezdje el a munkát.
- Gondoskodjon róla, hogy a szervizmunka ideje alatt ember vagy állat ne férhessen hozzá a munkaterülethez.

A készüléken végzett karbantartáshoz a „Miele Service Documentation (MSD)" szervizalkalmazás szükséges

Az adott típus Miele szervizdokumentációjában (MSD) szereplő biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket be kell tartani.

A készüléken a munkautasításoknak megfelelően kell dolgozni.

A Connector Box felszerelése a tartólemezzel a szárítógépre

- Csavarjon lazán a tartólemezre 2 hengeres fejű csavart, mindegyikre 1 alátéttel és 1 anyával, lásd 1. ábra.
- Távolítsa el a csavarokat (1) a Connector Box fedeléről, lásd 2. ábra.
- Hajtsa fel és hátra a Connector Box fedelét.
- Helyezze a Connector Box tetejét a tartólemez csavarjaira, lásd 3. ábra.
- Csavarozza a Connector Box alját a tartólemezhez 2 hengeres fejű csavarral, mindegyiken 1 alátéttel és 1 anyával, lásd 3. ábra.
- Húzza meg a felső anyákat.
- Távolítsa el a 2 csavart (1) a szárítógép hátoldalán, lásd 4. ábra. A 2 csavarral (1) és 1 db M4 x 12,5 hengeres fejű csavarral (2) csavarozza a Connector Boxot a tartólemezzel együtt a szárítógépre, lásd 4. ábra.
- Csatlakoztassa a Connector Boxot a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Helyezze fel a Connector Box fedelét.

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.