Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Installációs terv – mosógép



PWM 906 DV / DP

A felállítás, a telepítés és az üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a használati és telepítési útmutatót. Így megóvja magát, és elkerüli a készülék károsodását.

hu

11 153 760/08

Deutschland:
Miele & Cie. KG
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon: 0 800 22 44 644
Miele im Internet: www.miele.de/professional

Österreich:
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Verkauf: Telefon 050 800 420 - Telefax 050 800 81 429
E-Mail: vertrieb-professional@miele.at
Miele im Internet: www.miele.at/professional
Kundendienst 050 800 390
(Festnetz zum Ortstarif; Mobilfunkgebühren abweichend)

Luxemburg:
Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich
Telefon: 00352 4 97 11-30 (Kundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr
Telefax: 00352 4 97 11-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Németország

Jelmagyarázat:


◯	Csatlakozás szükséges	◌	Csatlakozás opcionális vagy a kiviteltől függően szükséges
DV	Lefolyószelep	KW	Hidegvíz-csatlakozás
AW	Szennyvízcsatlakozás	DP	Ürítőszivattyú
B	Készülék rögzítése	PA	Potenciálkiegyenlítés
DOS	Adagolókészülék-csatlakozás	SLA	Csúcsterhelés-csatlakozás
EL	Elektromos csatlakozás	APCL SST	Zárt aláépítmény
F	Állítható lábak	APCL OB	Nyitott aláépítmény
KG	Fizetőkészülék	APCL 001	Mosó-szárító összeépítő készlet
KGA	Fizetőkészülék-csatlakozás	WW	Melegvíz-csatlakozás
		XKM	Kommunikációs modul


A műszaki változtatások és a tévedés joga fenntartva.


Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Készülékméretek

* A faltávolságok a szervizmunkák megkönnyítését szolgáló ajánlások. Szűkös elhelyezési körülmények között a gép a falig is tolható.












Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Telepítés

* A faltávolságok a szervizmunkák megkönnyítését szolgáló ajánlások. Szűkös elhelyezési körülmények között a gép a falig is tolható.












Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Mosó-szárító torony

* A faltávolságok a szervizmunkák megkönnyítését szolgáló ajánlások. Szűkös elhelyezési körülmények között a gép a falig is tolható.












Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Felállítás

* A faltávolságok a szervizmunkák megkönnyítését szolgáló ajánlások. Szűkös elhelyezési körülmények között a gép a falig is tolható.












Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Felállítás

* A faltávolságok a szervizmunkák megkönnyítését szolgáló ajánlások. Szűkös elhelyezési körülmények között a gép a falig is tolható.









Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Műszaki adatok

		PWM 906 DV	PWM 906 DP
Dobtérfogat	l	57	57
Töltetmennyiség	kg	6,0	6,0
Töltőnyílás átmérője	mm	300	300
Max. centrifugálási fordulatszám	1/perc	1600	1600
g-tényező		704	704
Maradéknedvesség (normál töltet, DIN EN 60456)	%	48	48

Elektromos csatlakozás (EL)

Standard feszültség		**2N AC 400 V**	**2N AC 400 V**
Frekvencia	Hz	50	50
Teljes teljesítményigény	kW	5,5	5,5
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		●	●
Csatlakozókábel hossza	mm	2000	2000
Alternatív feszültség (szerviz által átállítható)		**1N AC 230 V**	**1N AC 230 V**
Teljes teljesítményigény	kW	2,85	2,85
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
Különleges feszültség MAR 400/440/480 (hajós)		**-**	**3 AC 400/440/480 V**
Frekvencia	Hz	-	50/60
Teljes teljesítményigény	kW	-	3,6/4,2/5,0
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	-	3 x 16
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	-	4 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		-	●
Csatlakozókábel hossza	mm	-	2000
Különleges feszültség MAR 230 (hajós)		**-**	**3 AC 230 V**
Frekvencia	Hz	-	50/60
Teljes teljesítményigény	kW	-	4,4
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	-	3 x 16
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	-	4 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		-	●
Csatlakozókábel hossza	mm	-	2000
Különleges feszültség MAR 400 (hajós)		**-**	**2N AC 400 V**
Frekvencia	Hz	-	50/60
Teljes teljesítményigény	kW	-	5,5
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	-	2 x 16
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	-	3 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		-	●
Csatlakozókábel hossza	mm	-	2000
Különleges feszültség MAR 208–240 (hajós)		**-**	**2AC 208–240 V**
Frekvencia	Hz	-	60
Teljes teljesítményigény	kW	-	4,0/5,2
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	-	2 x 30
Csatlakozókábel min. keresztmetszete		-	3 x AWG10
Csatlakozókábel dugasszal		-	●
Csatlakozókábel hossza	mm	-	2000

● = alapfelszereltség, = opció, + = csak kérésre, - nem elérhető

Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Műszaki adatok

		PWM 906 DV	PWM 906 DP
Eltérő a következő országokban:			
Standard feszültség 13 A (csak GB)		**2N AC 400 V**	**2N AC 400 V**
Frekvencia	Hz	50	50
Teljes teljesítményigény	kW	5,5	5,5
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	2 x 13	2 x 13
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		●	●
Csatlakozókábel hossza	mm	2000	2000
Alternatív feszültség (átállítható)		**1N AC 230 V**	**1N AC 230 V**
Teljes teljesítményigény	kW	2,85	2,85
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	1 x 13	1 x 13
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
Standard feszültség 25 A (csak GB)		**1N AC 220–240 V**	**1N AC 220–240 V**
Frekvencia	Hz	50	50
Teljes teljesítményigény	kW	5,05–6,0	5,05–6,0
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	1 x 25	1 x 25
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		●	●
Csatlakozókábel hossza	mm	2000	2000
Standard feszültség (csak CH, DK, S)		**3N AC 400 V**	**3N AC 400 V**
Frekvencia	Hz	50	50
Teljes teljesítményigény	kW	4,8	4,8
Biztosíték (B kioldási jelleggörbe, EN 60898)	A	3 x 10	3 x 10
Csatlakozókábel min. keresztmetszete	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5
Csatlakozókábel dugasz nélkül		●	●
Csatlakozókábel hossza	mm	2000	2000
Hideg víz (KW)			
Megengedett áramlási víznyomás	kPa	100–1000	100–1000
Szükséges térfogatáram (csak hidegvíz)	l/perc	11	11
Szükséges térfogatáram (kiegészítő melegvízzel)	l/perc	10	10
Átlagos vízigény (60 °C-os normál program)	l/h	40	40
Helyszíni csatlakozás, külső menet, DIN 44991 (lapos tömítésű)	col	¾“	¾“
Csatlakozótömlő ½“, ¾“ csavarzattal		●	●
Csatlakozótömlő hossza	mm	1550	1550
Meleg víz (WW)			
Max. befolyó víz hőmérséklete	°C	70	70
Megengedett áramlási víznyomás	kPa	100–1000	100–1000
Szükséges térfogatáram	l/perc	11	11
Átlagos vízigény (60 °C-os normál program)	l/h	13	13
Helyszíni csatlakozás, külső menet, DIN 44991 (lapos tömítésű)	col	¾“	¾“
Csatlakozótömlő ½“, ¾“ csavarzattal		●	●
Csatlakozótömlő hossza	mm	1550	1550
Lefolyószelep (DV)			
Csatlakozócsonk (külső átmérő)	mm	75 (DN70)	-
Max. szennyvízhőmérséklet	°C	90	
Rövid idejű max. térfogatáram	l/perc	62	-

● = alapfelszereltség, = opció, + = csak kérésre, - nem elérhető

Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Műszaki adatok

		PWM 906 DV	PWM 906 DP
Ürítőszivattyú (DP)			
Tömlőcsatlakozás (külső átmérő)	mm	-	22 (DN22)
Max. szennyvízhőmérséklet	°C	-	90
Helyszíni tömlőcsonk (belső átmérő x hossz)	mm	-	22 x 30
Rövid idejű max. térfogatáram	l/perc	-	26
Max. emelőmagasság (a készülék aljától)	mm	-	1000
DN22 lefolyótömlő csonkkal (tartozék)		-	●
Csatlakozótömlő hossza	mm	-	1500
Potenciálkiegyenlítés (PA)			
Készülékcsatlakozás (külön készlettel)		O	O
Interfész: XCI-Box / XCI-AD		●	●
Csúcsterhelés / energiamenedzsment (SLA)			
Készülékcsatlakozás (XCI-Box-szal)		O	O
Fizetőkészülék-csatlakozás (KGA)			
Fizetőkészülékek csatlakoztatása (XCI-Box / XCI-AD segítségével)		O	O
Kommunikációs modul (XKM)			
APCL106 kommunikációs modul		O	O
Folyékonyszer-adagolás (DOS)			
Csatlakozás folyékony adagolószerekhez		●	●
Adagolószivattyúk max. száma	db	6	6
Interfész: XCI-Box		O	O
Felállítás – lábak (F)			
Lábak száma	db	4	4
Menetes, állítható magasságú láb	mm	+8	+8
Láb átmérője	mm	40	40
Rögzítés (B)			
Padlórögzítés – standard			
Rögzítőkészlet (2 lábhoz) rögzítőkengyellel		●	●
Facsavar (DIN 571)	mm	6 x 50	6 x 50
Tipli (átmérő x hossz)	mm	8 x 40	8 x 40
Padlórögzítés – Miele aláépítmény			
Miele aláépítmény tartozék (a rögzítőanyag a szállítási terjedelem része)		O	O
Szükséges rögzítési pontok	db	4	4
Facsavar (DIN 571)	mm	8 x 65	8 x 65
Tipli (átmérő x hossz)	mm	12 x 60	12 x 60
Padlórögzítés – lábazat (helyszíni)			
Felállítás helyszíni lábazatra (beton vagy falazott)		O	O
Lábazat min. felülete (Sz/M)	mm	600/650	600/650
Facsavar (DIN 571)	mm	6 x 50	6 x 50
Tipli (átmérő x hossz)	mm	8 x 40	8 x 40
Készülékadatok			
Teljes készülékméret (M/Sz/M)	mm	850/605/714	850/605/714
Házméret (M/Sz/M)	mm	850/596/678	850/596/678
Beszállítási méretek (M/Sz)			
Min. beszállítási nyílás (csomagolás nélkül)	mm	900/605	900/605

● = alapfelszereltség, = opció, + = csak kérésre, - nem elérhető

Műszaki adatok

		PWM 906 DV	PWM 906 DP
Felállítási méretek			
Oldaltávolság	mm	20	20
Ajánlott oldaltávolság mosó-szárító toronynál	mm	300	300
Ajánlott faltávolság a készülék elejétől	mm	1000	1000
Súlyok és terhelések			
Készüléktömeg (nettó)	kg	100	100
Max. padlóterhelés üzem közben	N	2820	2820
Max. statikus padlóterhelés	N	1380	1380
Max. dinamikus padlóterhelés	N	1365	1365
Készülékkibocsátás			
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (EN ISO 11204/11203)	dB(A)	<70	<70
Hőleadás a helyiségbe	W	250	250

● = alapfelszereltség, = opció, + = csak kérésre, - nem elérhető

Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Telepítési és tervezési tudnivalók

A telepítés feltételei

A készüléket csak a nemzeti törvényeknek, rendeleteknek és irányelveknek, valamint a helyi előírásoknak megfelelően kialakított hálózatra szabad csatlakoztatni.

Ezen felül be kell tartani a felállítás helyén érvényes közmű-szolgáltatói előírásokat, a balesetvédelmi előírásokat, a biztosítók követelményeit, valamint a technika elismert szabályait.

Szállítás és beszállítás

A mosógépet szállítási rögzítés nélkül nem szabad szállítani. Őrizze meg a szállítási rögzítést: a mosógép szállítása (pl. költözés) előtt vissza kell szerelni.

Általános üzemi feltételek

A helyiség környezeti hőmérséklete: +2 °C és +35 °C között.

A felállítási hely adottságaitól függően hang és rezgés terjedhet át az épületszerkezetre. Fokozott zajvédelmi követelmények esetén javasolt a felállítási helyet zajvédelmi szakemberrel megvizsgáltatni.

Elektromos csatlakozás

A készülék kiviteltől függően dugasz nélküli vagy dugasszal ellátott csatlakozókábellel rendelkezik.

A csatlakoztatás csak a VDE 0100 vagy a nemzeti és helyi előírások szerint kialakított elektromos hálózatra történhet, és csak villamossági szakember végezheti.

A névleges teljesítményfelvételről és a megfelelő biztosítékról az adattábla tájékoztat. Vesse össze az adattábla adatait az elektromos hálózat adataival.

A készülék fix bekötéssel vagy IEC 60309-1 szerinti dugaszolóaljzaton keresztül csatlakoztatható. Alapvetően javasolt a megfelelő dugaszos csatlakoztatás, hogy az elektromos biztonsági ellenőrzés (pl. javításkor vagy karbantartáskor) egyszerűen elvégezhető legyen.

Fix bekötés esetén a hálózati oldalon minden pólust bontó leválasztást kell biztosítani. Leválasztóeszköznek a 3 mm-nél nagyobb érintkezőnyílású kapcsolók minősülnek, pl. kismegszakítók, biztosítékok és mágneskapcsolók (IEC/EN 60947).

A dugaszos csatlakozásnak vagy a leválasztóeszköznek mindig hozzáférhetőnek kell lennie. Ha a készüléket leválasztják a hálózatról, a leválasztóeszköznek lezárhatónak kell lennie, vagy a leválasztási pontot folyamatosan felügyelni kell.

A csatlakozás új kiépítését, a hálózat módosítását, a védővezető ellenőrzését és a megfelelő biztosíték meghatározását csak jogosult villanyszerelő mester vagy elismert villamossági szakember végezheti, mert ők ismerik a vonatkozó előírásokat és az áramszolgáltató különleges követelményeit.

Ha a készüléket más feszültségre kell átállítani, a kapcsolási rajzon lévő átállítási utasítást kell követni. Az átállítást csak hivatalos szakkereskedő vagy a Miele szerviz végezheti. Emellett a fűtési teljesítmény beállítását is módosítani kell.

A műszaki adatokban megadott vezeték-keresztmetszet csak a szükséges csatlakozókábelre vonatkozik. A további méretezéshez a vonatkozó nemzeti és helyi előírások az irányadók.

Csak Németországra vonatkozik: az ivóvíz védelme érdekében a vízcsap és a mosógép vízcsatlakozása közé visszafolyásgátlót kell szerelni. Szakszerű épületgépészet esetén az erre szolgáló csatlakozók (pl. sarokszelep) már rendelkeznek ezzel a biztonsági eszközzel. Győződjön meg róla, hogy a házi hálózatban van visszafolyásgátló. Külön visszafolyásgátló használatakor tartsa be a következő sorrendet:

1. Szerelje a visszafolyásgátlót a vízcsatlakozásra. 2. Csatlakoztassa a befolyótömlőt a visszafolyásgátlóhoz.

Hidegvíz-csatlakozás

A csatlakoztatáshoz menetes elzárószelep vagy vízcsap szükséges. Ha ilyen nincs, a készüléket csak engedéllyel rendelkező szerelő kötheti az ivóvízhálózatra.

A készülékhez megfelelő, csavarzattal ellátott csatlakozótömlőt mellékelünk.

A tömlő hosszabbításához 2,5 vagy 4,0 m-es tömlők kaphatók tartozékként a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele szerviznél.

Melegvíz-csatlakozás

A legfeljebb 70 °C-os melegvíz-csatlakozásra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a hidegvíz-csatlakozásra.

A készülékhez megfelelő, csavarzattal ellátott csatlakozótömlőt mellékelünk.

A melegvizes készülék csatlakoztatásához hidegvíz-csatlakozás is szükséges.

Ha a helyszínen nincs melegvíz-ellátás, a melegvíz-csatlakozást a meglévő hidegvíz-ellátásra kell kötni.

Alternatív megoldásként a melegvíz-csatlakozást a mellékelt vakkupakkal le kell zárni, és a vezérlést hidegvíz-betáplálásra kell átállítani.

Ekkor a melegvíz-igényt hozzá kell adni a hidegvíz-igényhez.

Lefolyószelep (kiviteltől függően)

A készülék ürítése motoros lefolyószeleppel történik. Kereskedelmi forgalomban kapható könyökidommal a csatlakozás közvetlenül a helyszíni szennyvízrendszerre (szifon nélkül) vagy padlóösszefolyóra (bűzzáras víznyelőre) történhet.

A zavartalan lefolyáshoz feltétlenül szellőztetett vezetékvezetés szükséges. Elégtelen szellőzés esetén szellőztető szerelőkészlet (M.-Nr. 05 239 540) szerezhető be a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele szerviznél.

Ha több készülék csatlakozik egy gyűjtővezetékre, azt az összes készülék egyidejű üzemére kell méretezni.

Ürítőszivattyú (kiviteltől függően)

A mosóvizet 1 m emelőmagasságú ürítőszivattyú szivattyúzza ki. A tömlőt megtörés nélkül kell vezetni, hogy ne akadályozza a lefolyást.


A vízelvezetés lehetőségei:

1. Közvetlen csatlakozás gumikarmantyús műanyag lefolyócsőre (szifon nem feltétlenül szükséges).
2. Csatlakoztatás mosdóhoz műanyag csőcsonkkal.
3. Kivezetés padlóösszefolyóba

Tájékoztató magyar fordítás a Miele német nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

A lefolyótömlő fix csatlakoztatása mosdószifonhoz

A lefolyótömlő fixen csatlakoztatható egy speciális mosdószifonhoz.



Szükség esetén a tömlő legfeljebb 5 m-re hosszabbítható. A tartozék a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele szerviznél kapható.

1 m feletti lefolyási magassághoz (legfeljebb 1,6 m emelőmagasságig) csere ürítőszivattyú kapható a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele szerviznél.

Potenciálkiegyenlítés

A helyi és nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően szükség esetén jó érintkezésű potenciálkiegyenlítést kell kialakítani.

A potenciálkiegyenlítéshez szükséges csatlakozóanyag szerelőkészletként rendelhető a Miele szerviztől, vagy a helyszínen kell biztosítani.

Csúcsterhelés / energiamenedzsment

A készülék opcionális készlettel csúcsterhelés-kezelő vagy energiamenedzsment-rendszerhez csatlakoztatható.

A csúcsterhelés-funkció aktiválásakor a fűtés kikapcsol, és a kijelzőn megfelelő üzenet jelenik meg.

Folyékonyszer-adagolás csatlakoztatása

Folyékony mosószerek adagolásához kiürülésérzékelős külső adagolószivattyúk használhatók.

Az adagolószivattyúk programozása csak MDU-val végezhető.

Mosási segédanyagok és speciális termékek használatakor és kombinálásakor feltétlenül tartsa be a gyártók utasításait.

Fizetőkészülék

A mosógép opcionális készlettel (XCI-Box / XCI-AD) utólag megvásárolható egyedi fizetőrendszerrel szerelhető fel.

A szükséges programozás az első üzembe helyezéskor elvégezhető. Az első üzembe helyezés után módosítást csak a Miele szakkereskedő vagy a Miele szerviz végezhet.

Interfész

A készülék utólag APCL106 kommunikációs modullal szerelhető fel.

A modul Wi-Fi- vagy LAN-interfészként használható.

A modul LAN-interfésze megfelel az EN 60950 szerinti SELV (törpefeszültség) követelményeinek; a csatlakoztatott eszközöknek szintén SELV-nek kell megfelelniük. A LAN-csatlakozás EIA/TIA 568B szerinti RJ45 dugasszal történik.

Felállítás

A gépet teljesen sík, vízszintes és szilárd felületre kell állítani, amely elbírja a megadott terheléseket.

A készülék által okozott padlóterhelés pontszerűen, a lábak környezetében hat a felállítási felületre.


A készüléket az állítható lábakkal hossz- és keresztirányban vízszintbe kell állítani.

Felállítás lábazatra

A mosógép utólag megvásárolható Miele aláépítményre (nyitott vagy zárt kivitel) vagy helyszíni betonlábazatra állítható.

A beton minőségét és szilárdságát a készülék terhelésének megfelelően kell méretezni. Ügyelni kell a betonlábazat és az aljzat megfelelő kapcsolatára.

Helyszíni lábazatra (beton vagy falazott) állításkor a mosógépet rögzítőkengyellel biztosítani kell, különben centrifugáláskor leeshet a lábazatról.



A mellékelt rögzítőkengyellel a készülék a két első lábánál a padlóhoz rögzíthető. A rögzítőanyag betonpadlóba tiplis rögzítésre készült.

Mosó-szárító torony

A mosógép Miele szárítógéppel mosó-szárító toronyként is felállítható; ehhez utólag megvásárolható összeépítő készlet szükséges.

Az összeépítő készletet csak a Miele által felhatalmazott szakember vagy a Miele szerviz szerelheti fel. A mosó-szárító tornyot Miele lábazatra állítani nem szabad.